

給排水管路特約検査報告書

実施日	2026年05月28日		総合判定 適合
登録物件名	練馬区下石神井2丁目戸建住宅 様邸	Y3341269	
事業者名	株式会社 シンセイハウジング	A0302101	
事業者立会者	立会者なし		
報告者	清水 光司		

【凡例】「方法」欄 A:目視確認 B:計測確認
「判定」欄 ○:適 ×:不適 -:該当なし 保留:判定保留

1. 給水管及び給湯管

No.	項目	方法	判定
1-1	吐水不良(給水及び給湯する水の変色、にごり、さび等異物の混入を含む。)	A	○
1-2	水漏れ	A	○
1-3	著しい腐食、損傷等	AB	○
【備考】			

2. 排水管

No.	項目	方法	判定
2-1	逆流、あふれ、詰まり等の排水不良	A	○
2-2	水漏れ	A	○
2-3	著しい腐食、損傷等	AB	○
【備考】			

3. 給水管、給湯管及び排水管の外壁貫通部

No.	項目	方法	判定
3-1	シーリング材の破断又は欠損	A	○
【備考】			

特記事項

--

全景写真	備考
 <p>Y3341269</p>	

給水管及び給湯管	備考
 <p>Y3341269</p>	

Y3341269

排水管	備考
 <p data-bbox="92 952 311 1003">Y3341269</p>	

給水管、給湯管及び排水管の外壁貫通部	備考
 <p data-bbox="92 1899 311 1951">Y3341269</p>	

Y3341269